



CHINOOK HC Mk.1

04641-0389

© 2008 BY REVELL GmbH & CO. KG

PRINTED IN GERMANY



CHINOOK HC Mk.1

Der Boeing Vertol Chinook der Royal Air Force ist ein Kampfzonentransporthubschrauber, der viele Jahre lang rund um den Erdball eingesetzt wurde. Bei der Version HC1 handelte es sich im Grunde um das Modell CH-47C, das in den frühen 1990er Jahren von der verbesserten Version HC.2 (basierend auf der Version CH-47D) ersetzt wurde. Der Chinook wurde hauptsächlich militärisch genutzt, Hauptnutzer seit den 1960er Jahren war die United States Army. Der ursprüngliche Entwurf stammt aus dem späten 1950ern, als bei der US Army Bedarf an einer beweglicheren Luft-Eingreiftruppe entstand. Zunächst wurde der Vertol V-107 YHC-1A getestet, aber rasch für ungeeignet befunden. Nach der Fusion von Vertol und Boeing wurden zwei Maschinen des größeren Modells BV-114 unter der Bezeichnung YHC-1B zur Bewertung bestellt. Der erste der beiden flog am 28. April 1961 zum ersten Mal, und im gleichen Jahr wurden fünf Maschinen der Version HC-1B aus der Vorproduktion sowie 24 aus der Serienproduktion bestellt. Der Typ wurde zu diesem Zeitpunkt Chinook genannt und erhielt im Jahr 1962 seine neue Bezeichnung CH-47A. Der Chinook wurde sehr dringend für den Einsatz auf den Kriegsschauplätzen in Vietnam benötigt, wo er eine beeindruckende Anzahl an Kampfeinsätzen durchführte, sei es beim Transport von Soldaten in voller Kampfausrüstung, der Nachschublieferung von Waffen sowie dem allgemeinen Nachschub und der logistischen Unterstützung der Frontbereiche. 1967 wurde die verbesserte Version CH-47B ausgeliefert, gefolgt von der Version CH-47C im Jahr 1968, die unter anderem einen leistungsfähigeren Antrieb und einen zusätzlichen Lasthaken an der Rumpfunterseite aufwies, mit dem größere Schlinglasten mitgeführt werden konnten. Ursprünglich waren die Triebwerkseinlässe bei dieser Version mit kleinen Maschendraht-Abdeckungen ausgerüstet, die aber später auf einen vergroßerten Standard abgeändert wurden. Diese Maschinen wiesen wesentlich weniger Extras auf als die 33 Stück des Typs Chinook HC.Mk.1, die von der Royal Air Force im Jahr 1978 geordert wurden und von denen die erste im März 1980 flog. Die Maschinen der RAF hatten drei Lasthaken unter dem Rumpf, die eine Last von 9.526 kg (21.000 lb) tragen konnten und waren mit hochentwickelter Funk- und Kommunikationstechnik ausgestattet. Der HC.1 wurde bei drei Einheiten im Vereinigten Königreich Großbritannien eingesetzt: bei der No. 240 Operational Conversion Unit Ende 1980, der No. 18 Squadron (Staffel) im Jahr 1981 und bei der No. 7 Squadron im Jahr 1982. Alle drei Einheiten waren auf dem RAF-Stützpunkt Odiham stationiert. Die Chinooks waren damals noch immer mit Rotorblättern aus Metall ausgestattet, wurden jedoch bald – wie viele Chinooks der Luftstreitkräfte anderer Länder – nachträglich mit größeren Rotorblättern aus Glasfasermaterial nachgerüstet. Zusätzlich wurden bei den Maschinen der RAF neu entwickelte Radar-Warngeräte in Behältern unter der Helikopternase und auf dem hinteren Rotor-Träger verwendet; Düppel- und Leucht-fackelwerfer sowie eine weiter verbesserte Kommunikationsausrüstung. Einige Heli-kopter wurden in diesem Zusammenhang mit einer doppelten Reihe an Antennen entlang der vorderen Rumpfseite versehen; die Maschinen konnten außerdem mit Maschinengewehr-Bewaffnung ausgerüstet werden. Mit den RAF-Maschinen in diesem Bausatz lassen sich die ungewöhnlich bunten Sonderbemalungen zum 75. Jubiläum darstellen. Einer der beiden Helikopter wurde bei der No. 18 Squadron im Jahr 1990 eingesetzt, diese Einheit war damals auf dem RAF-Stützpunkt Gütersloh stationiert. Die alternative Bemalung gehört zu einem HC1, der bei der No.7 Squadron auf dem Stützpunkt Odiham in Großbritannien im Jahr 1989 geflogen wurde. Der berühmteste aller bei der RAF eingesetzten Heli-kopter des Typs Chinook HC.1 war der ZA718 „Bravo November“, der als eine von vier Maschinen an Bord des Frachters „Atlantic Conveyor“ zum Einsatz im Falkland-Krieg 1982 überstellt wurde und der als einziger dieser Heli-kopter die Zerstörung des Frachters überstand, weswegen die Maschine auch „Der Überlebende“ getauft wurde. Nach Aufrüstung auf den Standard der Version HC.2 wird dieser Heli-kopter noch immer von der RAF eingesetzt. In den USA und Italien wurden mehr als 506 Heli-kopter des Typs CH-47C gebaut. Der Chinook HC1 wurde von zwei Avco Lycoming T-55-L-712-Wellenturbinen mit je 3.750 WPS angetrieben und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 295 km/h (183 mph). Rumpflänge: 15,53m (51 ft.), Rotor-Durchmesser: 18,27m (60 ft.), Höhe: 5,70m (18 ft. 8 in.).

CHINOOK HC Mk.1

The Royal Air Force Boeing Vertol Chinook is a heavy lift battlefield support helicopter and has served for many years around the world. The HC.1 version was basically a CH-47C model, superseded in the early 1990s by the upgraded HC.2 (based on the CH-47D); the Chinook has been used primarily in military service, for which the largest user since the late 1960s has been the United States Army. The original design dates from the late 1950s, when the U.S. Army was formulating improved air mobile capability. The Vertol V-107 YHC-1A was evaluated and was quickly found to be unsuitable; following the merger of Vertol and Boeing, two of the larger Model BV-114, designated YHC-1B, were ordered for evaluation. The first of these flew on 28 April 1961; five pre-production and 24 production HC-1Bs were ordered in that year, by which time the type was named Chinook and, in 1962, redesignated CH-47A. There was an urgent need to introduce the Chinook into the Vietnam theatre, where these built up an impressive service record in the supplying of troops, armour, general supplies and logistics support to forward areas. In 1967 deliveries began of the improved CH-47B, followed by the CH-47C in 1968, this model also featuring uprated engines and an additional ventral cargo hook so that increased underslung loads could be carried. Initially these aircraft featured the small engine intake mesh guards, which were later changed to a standard larger size; they lacked many of the extra features of the 33 Chinook HC. Mk. 1s ordered for the Royal Air Force in 1978, the first one flying in March 1980. RAF machines were equipped with three ventral cargo hooks capable of carrying a 9,526kg (21,000 lb) load; they also featured sophisticated radio and communications equipment. The HC.1s entered service with three UK units; No.240 Operational Conversion Unit at the end of 1980, No.18 Squadron in 1981 and No.7 Squadron in 1982, all based at RAF Odiham. At that time all Chinooks still used metal rotor blades; the RAF machines were soon retrofitted with new and larger glass fibre rotor blades, as were many of the Chinooks with other air arms. In addition, the RAF aircraft began using new radar warning receivers mounted under the nose and on the rear rotor pylon, chaff and flare dispenser boxes and further upgrades to communications equipment, some being fitted with a double row of aerial masts along the port fuselage; they could also be fitted with machine gun armament. The RAF subjects in this kit both wear special and unusually colourful 75th anniversary schemes; one served with No.18 Squadron in 1990, by which time this unit was based at RAF Gütersloh in West Germany, (the merging of the East and West Germanys occurring in October 1990). The alternative scheme is for a No.7 Squadron HC.1 based at RAF Odiham in 1989. The most famous of all RAF Chinook HC.1s, ZA718 ‘Bravo November’, was the only survivor out of four machines sent to the 1982 Falklands War area in the ill-fated *Atlantic Conveyor*, named ‘The Survivor’, this aircraft still serves with the RAF following its conversion to HC.2 standards. More than 506 CH-47Cs were built in USA and Italy. The Chinook HC.1 was powered by two Avco Lycoming T-55-L-712 turboshaft engines each rated at 3,750 shp, giving a maximum speed of 295km/h (183 mph). Fuselage length: 15.53m (51ft). Rotor diameter: 18.27m (60ft). Height: 5.70m (18ft 8in).

Vor dem Zusammensetzen gut durchlesen!

D: Achtung: Jedes Teil ist nummeriert (1). Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile zum Entfernen und Entgraten der Teile (2) Gummiband, Klebeband und Wäscheklammern zum Zusammenhalten der geklebten Einzelteile (3). Plastikteile in einer milden Waschmittellösung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die Abziehbilder besser haften. Vor dem Ankleben prüfen ob Teile passen, Klebstoff sparsam auftragen Chrom und Farbe an den Klebeflächen entfernen. Kleine Teile anstreichen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden (4) (5). Farben gut durchtrocknen lassen, erst dann den Zusammensetzen fortsetzen. Jedes Abziehbildmotiv einzeln ausschneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Das Motiv an der bezeichneten Stelle vom Papier abschneien und mit Löschpapier andrücken.

NL: OPGELET: Voor de montage eerst goed de handleiding lezen. Elk onderdeel is genummerd (1). Let op de montagevolgorde. Benodig gereedschap: mes en vijl voor het afbreken van de onderdelen (2); elastiek, plakband en wasknijpers voor het bij elkaar houden van de gelijmde onderdelen (3). Plastic onderdelen met een zacht afwasmiddel reinigen en aan de lucht drogen, zodat de verf en de deklaag beter hechten. Controleer voor het lijmenvan de onderdelen passen; lijm dun opbrengen. Chrom en verf van de lijmschillen weg wrijven. Kleine onderdelen verven voor dat ze van het raam worden verwijderd (4) (5). Verf goed laten drogen, dan pas verdergaan met de montage. Deel elke afzonderlijk uitgesneden en ca. 20 sec. in warm water dopen. Deel op de angegeven plaats van het papier schuiven en met vloespapier aandrukken.

GB: ATTENTION: Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered (1). Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame (2); rubber band, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive (3). Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame (4) (5). Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

F: ATTENTION : lisez bien la notice de montage avant de commencer. Chaque pièce est numérotée (1). Respectez l'ordre des opérations. Outils nécessaires : couteau et lime pour ébarber les pièces (2); élastique, ruban adhésif et pinces à linge pour maintenir les pièces collées (3). Nettoyez les pièces en matière plastique dans une solution douce de produit de lessive et faites-les sécher à l'air afin que la peinture et les décalcomanies tiennent mieux. Avant de mettre la colle, vérifiez si les pièces s'adaptent bien les unes aux autres; mettez peu de colle. Enlez le chrome et la peinture des surfaces de collage. Peignez les petites pièces avant de les détacher de la grappe (4) (5). Laissez bien sécher la peinture avant de poursuivre l'assemblage. Découpez chaque décalcomanie séparément et plongez-la dans de l'eau chaude pendant 20 secondes environ. A l'endroit marqué, faites glisser le motif pour le séparer du papier et pressez-le sur l'emplacement avec du papier buvard.

E: ¡Atención! Antes de comenzar con el ensamblaje, leer detenidamente las instrucciones. Cada pieza va numerada (1). Tenga en cuenta el orden de operaciones del ensamblaje. Herramientas necesarias: Cuchillo y lima para desbarcar las piezas (2). Cintas de goma, cinta adhesiva y pinzas de ropa para sujetar las piezas pegadas (3). Lavar las piezas de plástico en una solución de detergente suave y dejar que se sequen al aire para mejorar así la adhesión de la pintura y de las calcomanías. Antes de aplicar el pegamento comprobar si las piezas quedan correctamente adaptadas. Aplicar el pegamento sin excederse. Alejar de las superficies de pegado el cromado y la pintura. Pintar las piezas pequeñas antes de desprendelas de su sujetión (4) (5). Antes de proseguir con el ensamblaje, dejar que se seque bien la pintura. Recortar las calcomanías una por una y sumergirlas durante unos 20 segundos en agua caliente. Deslizar del papel la calcomanía en el lugar adecuado y apretarla colocando encima de ella el papel secante.

I: ATTENZIONE: Prima dell'assemblaggio leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Ogni pezzo è numerato (1). Tener presente la successione delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: coltello e lima per togliere la sbavatura dai pezzi (2), nostro adesivo e mollette da bucato per tener insieme i pezzi singoli dopo averli incollati (3). Lavare le piezze di plastica in una soluzione di detergente suave e dejar que se sequen al aire para mejorar así la adhesión de la pintura y de las calcomanías. Antes de aplicar el pegamento comprobar si las piezas quedan correctamente adaptadas. Aplicar el pegamento sin excederse. Alejar de las superficies de pegado el cromado y la pintura. Pintar las piezas pequeñas antes de desprendelas de su sujetión (4) (5). Antes de proseguir con el ensamblaje, dejar que se seque bien la pintura. Recortar las calcomanías una por una y sumergirlas durante unos 20 segundos en agua caliente. Deslizar del papel la calcomanía en el lugar adecuado y apretarla colocando encima de ella el papel secante.

S: OBS: Läs instruktionerna nog igenom innan du sätter modellen samman. Varenda del är numrerad (1). Vg bokta följden i sammansättningens steg. Verktyg, som du kommer att behöva : kniv och fil för att skrapa delarna ren (2), gummirör, tejp och klädhypor för att hålla samman de limmade delarna (3). Rengör plastdelarna i en mild tvättmedelslösning och torra dem i luften för att lock och dekaler skall hålla bättre. Kolla, om delarna passer ihop innan du klästar dem och använd linmet sparsamt. Avglags krom och lack från ytorna, som kommer att limmas ihop. Måla de små delarna innan du avglänsar dem från ramen (4) (5). Låt lacket riktigt torra igenom innan du fortsätter med sammansättningen. Skär av varje dekalmotiv enskilt och draga det i varmt vatten i ca 20 sekunder. Flytta motivet bort från pappret genom att trycka vid det angivna stället och tryck fast med häskpapper.

DK: BEMÆRK: Inden sammenættningen begyndes, skal byggevejledningen læses godt igennem. Hver del er nummereret (1). Rækkefølgen af monteringsstegene skal overholdes. Nødvendigt værktøj: Kniv og fil til afgrating af delene (2); gummidæk, tape og tøjklammer til at holde de klebede (3) enkeltdeler sammen. Plastdelene renses i en mild såpevand og overføringsbillederne bedre kan hæfte. Inden påfæres kontrolleres om delene passer; limpen skal sparsommelegget. Krom og farve fjernes fra klebefoderne. De små mødes inden de fjernes fra rammen (4) (5). Lad farven være godt inden sammenættningen fortsættes. Overføringsbilledernes motiver skæres ud enkelvis og dypes ca. 20 sek. i varmt vand. Skub motivet fra papiret og tryk det fast med häskpapper.

GR: ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη συναρμολόγηση, διαβάστε καλά τις οδηγίες. Κάθε εξέρτημα είναι αριθμητικό (1). Προσφέτε τη σειρά "των βιμάτων" συναρμολόγησης. Απαιτούμενα εργαλεία: μαχαιριό και λίμα για τη λείαση των εξέρτημάτων (2), λαστιχένια τονία, κολαπτήτικη τανία και μανταλάκια για τη συγκράτηση των κολλημένων μεριών μεταξύ εξέρτημάτων (3). Καθαρίστε τα πλαστικά εξέρτημα μέσα σε ένα "μαλακό" καθαριστικό δίστημα και στεγνώστε τα στον αέρα, ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσφυση του χρώματος και των χαλκομάνιων. Πριν το κόλλανται, ελέγχετε αν τα περιστάσουν μεταξύ τους τα εξέρτημα. Επαληθεύστε την αναμνήση της συναρμολόγησης. Κόψτε ξεχωριστά το κάθε μοτίβο από τα πλαίσια (4) (5). Αφήστε να στεγνώνουν καλά τα χρώματα και υπέρτα τη σε λεπτό γερό για περ. 20 δευτερόλεπτα. Απομακρύνετε το μοτίβο από το χαρτί, στο σημερινό σημείο και πιέστε το με το μοτίβο πάχταρτο.

N: OBS! Les nøy iøyennom monteringsanvisningen for sammenbyggingen. Hver del er nummerert (1). Følg rekkefølgen på monteringsstegene. Nødvendig verktoy: Kniv og fil for fjerning av grader på delene (2), gummidæk, tape og klesklyper for å holde sammen de limmede enkeltdelene (3). Rengjør plastdelene i mildt såpevann og la dem luftørke, slik at fargen og bildene sitter bedre. Før påfimming må det kontrolleres om delene passer; limpen skal sparsommelegget. Krom og farve fjernes fra klebefoderne. De små mødeln inden de fjernes fra rammen (4) (5). La farven være godt inden sammenmonteringen fortsetter. Skjær de øverste motiver fra plakatene og dype dem i varmt vann i ca. 20 sekunder. Skyv motivet fra papiret på det merkede stedet og trykk på med trekkpapir.

P: ATENÇÃO: Antes de iniciar a montagem leia atentamente o manual de construção. Todas as partes componentes são numeradas (1). Atenha-se para a sequência dos etapas de montagem. Ferramentas necessárias: Faca e lixa para aparar a reborda das peças (2), elástico, fita adesiva e molas de roupa para sustentar as peças (3) durante a colagem. As peças de matéria plástica devem ser limpas numa solução fraca de detergente e secas ao ar, de forma que a densidade de fíbro e os decalques fiquem uma boa adesão. Antes de colar verificar se as peças encaixam; utilizar a cera em pequena quantidade. Eliminar o cromado e a tinta das superfícies a serem coladas. Não passar cera nas peças que ainda se encontram fixas no grau de matéria plástica. Pintar as peças pequenas antes de retirá-las da grade (4) (5). Deixar a tinta secar completamente para depois continuar com a montagem. Cortar separadamente cada um dos decalques e mergulhá-los na água morna durante aproximadamente 20 segundos. Decolar os motivos do papel na posição indicada e secar com manta.

FIN: HUOMIO: Lue rakennusohjeet huolellisesti ennen kokoonpanoa. Jokainen osa on numeroitu (1). Huomioi osien oikea asennusjärjestys. Tarvitavat työkalut: Veitsi ja viila osien ylimääräistä puristusta poistamiseen (2); kuminauha, teipit ja pyykkiöön yhdistelevän osien paikallainpitämiseksi (3). Puhdistaa muoviosat miedolla pesuaineoluokella ja anna niiden kuivunea itsessään, jotta modili ja siirtokuvat tarvitavat niillä paremmat. Tarkasta ennen liimautusta, että osat sopivat toisiinsa; levitä liimaa toisiinsa; levitä liimaa säästelyllä. Poista kromaus ja modili liimapinnoista. Modilen pienet osat anna kuivalta irrottaa niiden läpiimästä (4) (5). Anna modulin kuivunut kunnolla ennen kuin jatkat kokoonpanoa. Leikkaa jokainen siirtokuva erikseen iti ja upota lämpimään veteen n. 20 sekunniksi. Irrota kuviot paperilta merkitystä kohdasta samalla painamalla imupaperi kuivion toista puolta vasten.

Read before you start!

RUS: Внимание: Перед сборкой хорошо прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована (1). Соблюдайте последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей (2); резиновая лента, скотч и липучки для склеивания отдельных деталей (3). Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переведенные картины лучше прилипали. Перед приклейыванием проверить, подходит ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхности склейивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок (4) (5). Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переведенную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отдельить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

PL: UWAGA: Przed składaniem przeczytać dokładnie instrukcję montażu. Każda część jest ponumerowana (1). Zwrócić uwagę na kolejność przeprowadzania poszczególnych punktów montażowych. Potrzebne narzędzi: noż oraz piłnik do usunięcia ząbków z poszczególnych elementów (2); taśma gumowa, taśma klejąca, klamerki do bieliźny dla przytrzymywania sklejonych elementów (3). Wyjmij plastyczne części w wodzie z delikatnym środkiem myjącym oraz osuszy na powietrzu, aby zapewnić lepszą przylepkę farby orazalki. Sprawdzić przed przyklejeniem, czy dane elementy pasują do siebie; nanosić klej oszczędnie. Usunąć chrom oraz farbę z powierzchni przeznaczonych do klejenia. Małe elementy pomalować jeszcze przed pojęciem z ramki (4) (5). Farbę dobrze wysuszyć, dopiero potem kontynuować składanie części. Wyciąć pojedynczo każdy z motywów kalkomanii i zanurzyć na 20 sekund w cieplej wodzie. Ściągnąć motyw z papieru na oznaczonym miejscu i docisnąć biubutą.

TR: DÝKKAT: Model yapýymına başlamadan önce açýklamalarý dikkatle okuyun. Modelde kulanýlan her parçaya bir numara verilmiþti(1). Montaj yapýmýnýsa dikkat edin. Gerekli el aletleri: Parçalarý baþý bulunduðularý gereveden çýkarmak için maket byþabý ve çapaklarýn almak için ebe(2). Yapýþýrý sürdükten sonra parçalarýn yapýymýsý ic in arada tutmayan varak paketli, selo teþy ve çamþýr mandalý(3). Boyanýn ve çýkartmalarýn daha iyi yapýymýs ve kalýcý olmasý için plastik parçalarý detarýný suna temizleyip deðer kurumaya býrakýnýz. Yapýþýrýcý sürmeden önce parçalarýn kalkýmýþ olarak birbirlerine tam uyum uymadýðýn kontrol edin. Her çýkartmaya birlikte kalanýlmýþ ve boyanýþýrýk idarileri kulanýnýz. Küçük parçalarý baþý bulunduðularý gereveden çýkartmaya pohlýmadan önce boyanýþýrýk (4) (5). Boya iþice kuruduktan sonra montaj devam edin. Her çýkartmaya önce kalanýlmýþ idarileri kulanýnýz. Çýkartmaya model üzerinde yapýþýrýcýa yüzeye koynuz, üzerinden kurutma kalanýlmýþ ile hafifçe bastırýrken çýkartmaya melegi yavasca çekin.

CZ: POZOR: Před sestavením návodu důkladně pročíst. Každý diel je očíslovaný (1). Dbejte na pořadí montažních kroků. Potřebné nástroje: Nůž a pilník k odstranění výronků na dílech (2); prýžová páska, lepicí pásky a kolíky na prádlo pro přidržování lepených jednotlivých dílů (3). Díly z plastické hmoty vystřítit v roztoku jemného pracího prostředku a nechat vyschnout na vzduchu, za účelem zajištění lepší přilnavost barevného natěru a obtísku. Před nalepením zkontrolovat, zdali díly mají správnou polohu. Lepidlo natařit před jejich odstraněním z rámu (4) (5). Barvy nechat dobré prošchnout, teprve potom pokračovat v sestavění. Každý motiv obtísknuť výrobcem vyříznout a ponořit do teplé vody dobu přibližně 20 sekund. Motiv na označeném místě s papírem odsunout a přitlačit pomocí střídrodruhu.






H: FIGYELEM: Az összeállítás előtt az építési útmutatót alaposan át kell olvasni. minden alkatrész számával láttak el (1). A szerelési lépések sorrendjére ügyelni kell. Szükséges szerszámok: kés és reszelő az alkatrések sorjánthassához (2); gumiszalag, ragasztószalag és ruhacsipesz az összeragasztott alkatrések megtartásához (3). A műanyag alkatrészeket lágy mosószerrel oldatban kell tisztítani és a levegőn kell megszártani, hogy a festékbevonat és a maticák jobban tapadjanak. A felragasztás előtt ellenőrizni kell, hogy az alkatrészek összeilleszenek; a ragasztóanyagot takarékosan kell felhordani. A krómot és festékét a felragasztó felületéről kisírni. A kisírozott díszeket a kereből történő eltávolítás előtt be kell festeni (4) (5). A festékekkel megkíséríteni kell, hogy megsszáradják, az összeszerelést csak ezután szabad folytatni. minden matica-motívumot egyesével kell kiugrani és kb. 20 másodperc meleg vízbe kell áztatni. A motivumot a megjelölt helyen a papírról lecsipesszeti.


SLO: OPOZORILO: Pred pričetkom sestavljanja preberi navodila za Euporabo. Vsak del je označen (1). Pri sestavljanju upoštevaj navodila po točkah. Potrebno orodje: nožek in pilica zaločevanje delov (2), elastična, lepilni trak in kujikice za prero do izdelkov (3). Plastične dele očistiti z blagim prashkom in posuši da se sloji barve in nalepke boljše primejo. Pred lepljenjem obvezno preveri, če se deli pravilno prilegajo. Previdno namesti lepilo. Iz površi, na katere nanaša lepilo, najprej odstrani krom in barvo. Manjše delove podeli pred nadaljevanjem sestavljanjem. Vsako nalepko izreži in postavi v potpolno vodo (cca. 20 sekund), jo odstrani iz papirja, položi na odgovarjajoče mesto in pritlači s pivnikom.


SK: POZOR: Pred začiatím stavby si pozorne preštuduje stavebný návod. Každý diel je očíslovaný (1). Dabajte na poradie montažných krovok. Potrebné nástroje: Nôž a lepilník na oddeľenie dieľov zlepřamečka a ich zaistenie (2), gumizsalag, rágasztozsalag a ruhacsipesz (3). Plastične dele očistiti z blagim prashkom a posuši da se sloji barve in nalepke boljše primejo. Pred lepljenjem obvezno preveri, če se deli pravilno prilegajo. Previdno namesti lepilo. Iz površi, na katere nanaša lepilo, najprej odstrani krom a barvu. Manjše delove podeli pred nadaljevanjem sestavljanjem. Vsako nalepko izreži a na odslúženom miestach opatrne odstraniť. Malé dely naťať a lepilnička este pred ich odobratím zlepřamečka (4) (5). Farby nechať dobre zaschnúť, až potom pokračovať v lepovane. Každú nalepku vystrihnúť jednotlivou leponitróu do vlastnej papiera. Na príslušnom mieste modelu presunúť z lepnosného papiera a ľahšie ju pritlačiť k epevňovomu nosnemu papieri.









RO: ATENTIEICITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE INAINTE DE ASAMBLARE. FIECARE COMPONENTA ESTE NUMEROTATA. ASAMBLATI IN ORDINEA INDICATA PE SCHEMĂ. PIESELE SE DESPREND DE PE RAMA CU UN CUTTER. BAVURILE SE INLATURA CU O PILA FINA. CURATATI PIESELE CARE SE IMBINA DE GRASIMI, URME DE VOPSEA SUA CURATATI CU O SOLUTIE DE DETERGENT. VOPSITI PIESELE MICI INAINTE DE DESPRINDEREA DE PE RAMA. LASATI VOPSEA SA SE USUZE BINE SI NUMAI APOI CONTINUATORI ASAMBLAREA. TAIATI FIECARE TRANSFER INDIVIDUAL SI IMERSATI IN APA CALDA CCA 20 SEC. TRANSFERATI IN POZITIA DORITA APOI APASATI CU O HARTIE. FOLOSITI NUMAI ADEZIVI SI VOPSELE REVELL.








BG: ВНИМАНИЕ! Следвайте указаната схема. Всяка част е номерирана. Следвайте последователността на етапите на сложаването. Необходими инструменти: нож и пила за отстраняване или и запълване на отделни части; гумена лента, лейкопласт и ципки за пране за да задържате заедно съединените части след запълването им. Пластмасовите елементи да се почистват в лек разтвор от вода и перисен препарат, да се изпълнат и да се оставят да изсъхнат, за да се постигне по-добро сплете на боята или вадениката. Насенете боята върху малките части преди да ги от делите от шаблоната. Оставете боята да изсъхне преди да пропълвате със стъблената. Преди настапяне на лепило изстъркте боята от повърхностите за сплете. Преди запълване проверете дали чистите пасиви са идеални. Насенете малко лепило. Изрежете по отделно всяка една ваденка и я потопете в топла вода за около 20 секунди. Отпенете ваденка от указаното място на хартията и я попитнете леско с понижавателна хартия.



















20**21****22****23****24****25****26****27**


28**29****30****31****32****33****34**

35**36****37****38****39****40****41****42****43****44****45**


46




47




48




49




50




51




52




53


















54




55








56**57****58****59****60****2X****58****61****62****63****64****65****66**




76







**Chinook HC.1
COMMON TO BOTH**




77



**Chinook HC.1, No. 18 Squadron, 75th Anniversary Scheme,
Royal Air Force Guttersloh, Germany, July 1990.**



78



**Boeing Chinook HC.1, No. 7 Squadron, 75th Anniversary Scheme,
Royal Air Force Odiham, UK, 1989.**

